

SAILOR

Service Information No. 120
Kundendienst-Mitteilung No.
Service Information No.
Información de servicio No.
Servicemeddelelse No.

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato Maj 1987

VHF SAILOR RT2047 med Strømforsyning SAILOR N418 slukker når den tastes

Hvis VHF SAILOR RT2047 forsynes fra en Strømforsyning SAILOR N418, kan ovennævnte fejl muligvis forekomme. Den skyldes enten for stort forbrug p.g.a. en forkert justering af et modificeret PA-trin eller for lav justering af strømbegrænseren i Strømforsyningen SAILOR N418. Begge grunde resulterer i for lav forsyningsspænding til VHF'en.

Vedrørende justering af PA-trinet og af Strømforsyning SAILOR N418, se venligst servicemeddelelse nr. 119.

Bemærk venligst, at kun SAILOR N420 anbefales som strømforsyning til VHF SAILOR RT2047.



Please file this information in the service-portfolie we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

A/S S. P. RADIO
Aalborg - Denmark