Ved at følge den punkterede linie, kan en komponent hurtig lokaliseres. Det indcirklede nummer angiver i styklisten den enkelte komponents data.