

SAILOR

Service Information No. 124
Kundendienst-Mitteilung No.
Service Information No.
Información de servicio No.
Servicemeddelelse No.

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato

March 1988

Concerning SAILOR T1127 D303 PA-Unit

The diode 1S961 is not produced anymore.

When replacing one 1S961 use two 1N4448 in series and connect a 1 Mohm resistor parallel to each diode.

Vedr.: SAILOR T1127 D303 PA-Unit

Dioden 1S961 bliver ikke produceret mere.

Når en 1S961 udskiftes skal der bruges to 1N4448 dioder i serie, og en 1 Mohm modstand skal forbindes parallelt til hver diode.

Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.



1/3 S. P. RADIO

Aalborg - Denmark