

SAILOR

Service Information No.
Kundendiensf-Mitteilung No.
Service Information No.
Información de servicio No.
Servicemeddelelse No.

127

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato Oktober, 1988

Vedr. PU I i T2031

Fra og med serienummer 348627 er dioderne D 6-12 og D 7-12 ændret til type MR852 S.P. Radio nr. 25226.

I forbindelse med service på ældre apparater bør man være opmærksom på dette.

Conc. PU I in T2031

From serialnumber 348627 and onwards the diodes D 6-12 and D 7-12 have been changed to type MR852 S.P. Radio No. 25226.

In connection with service on old units, this should be noted.



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

REPRODUCTION PROHIBITED

⁴/₅ S. P. RADIO

Aalborg - Denmark

REPRODUCTION PROHIBITED