

SAILOR

Service Information No. 69
Kundendienst-Mitteilung No.
Service Information No.
Información de servicio No.
Servicemeddelelse No.

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato 12/6 1978

Warning:

Concerning mounting of new lamp and bayonetsocket in RT144 and RT144B

Do not place the lamp into the socket before the supply-wire is soldered to the socket.

Warnung:

Betreffend Montierung neuer Lampen und Bajonettfassung in RT144 und RT144B

Unterbring nicht die Lampe in die Fassung ehe die Betriebsspannungsleitung auf die Fassung gelötet ist.

Advarsel:

Vedrørende montering af ny lampe og bajonettfatning i RT144 og RT144B

Anbring ikke lampen i fatningen før forsyningsledningen er loddet på fatningen.



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

S. P. RAD

Aalborg - Denmark