

JMK - J.O.S.

131

SAILOR

Service Information No.
Kundendienst-Mitteilung No.
Service Information No.
Información de servicio No.
Servicemeddelelse No.

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato

February 1990

Vedr.: Antennerelæ RE401 til SAILOR RT144C med serienummer lavere end eller lig med 252239

Da vi ikke længere er i stand til at levere antennerelæ af typen Haller RHL454 (S.P. nr. 21.222), må De, ved fejl på dette relæ, for fremtiden udskifte hele supply unit (S.P. nr. 602609).

I RT144C med serienummer højere end 252239 er anvendt et andet antennerelæ, type NATIONAL NF4 (S.P. nr. 21194). Dette relæ kan stadig leveres.

Aerial Relay RE401 for SAILOR RT144C with serial number lower than 252239

We are no longer able to supply aerial relay of the type Haller RHL454 (S.P. no. 21.222), and therefore it will be necessary in the future to exchange the whole supply unit (S.P. no. 602609) when you have a defective relay.

In SAILOR RT144C with serial number higher than 252239 we use another type of aerial relay, type NATIONAL NF4 (S.P. no. 21194). This relay can still be supplied.



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

 S. P. RADIO

Aalborg - Denmark

POWER SUPPLY MODULE FOR VHF RT144.

Connection of coaxial cables.

