

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato

Juni 1992

NYE ITU FREKVENSER I SAILOR R2122

I forbindelse med indførelsen af nye ITU frekvenser for telephoni mode, er det nu muligt at få softwaren til HF SSB Modtager SAILOR R2122 opdateret.

Opdateringen består af et EPROM version C1095C, og kan bestilles med S.P. nr. 726587.

Udskiftningen af software kan finde sted for alle tidligere versioner af SAILOR R2122, og skal gøres som følger:

1. Skil SAILOR R2122 ad og find processor enheden (modul 5). Venligst se instruktionsbogen, kapitel 4.1.
2. Fjern de to RF-skjolde.
3. Find og fjern EPROM U06 (27C256).
4. Installer det nye EPROM og saml udstyret igen.

Brugerprogrammer, f.eks. kvikvalgskanaler og scanning programmer, forbliver i memory.



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

 **S. P. RADIO**

Aalborg - Denmark