



# SERVICE CIRKULÆRE

LN/Aa

November 1957.

Nr. 18

## Ang. Unica Oscar type 7008

Fra apparat nummer 111096 er foretaget følgende to ændringer:

- 1) 1 K $\Omega$  indsat mellem samlingspunktet C<sub>69</sub>-R<sub>101</sub> og den ene tertiærvikling i forholdsdetektoren. (Ledning med gult flex fjernes, og modstanden indsættes i stedet.)  
Efter operationen skal forholdsdetektorens sekundær eftertrimmes. (Underste kerne)
- 2) 2 M $\Omega$  tilføjet mellem samlingspunktet R<sub>47</sub>-R<sub>52</sub> og samlingspunktet C<sub>69</sub>-R<sub>101</sub>.

Efter ændringerne er modtageren blevet bredere på FM og giver mere præcis øjeindication ved kraftige signaler.

Ønskes mindre bas i modtageren, shuntes C<sub>87</sub> med 47 K $\Omega$  100 K $\Omega$  efter behag