

SAILOR

Service Information No. 125
Kundendienst-Mitteilung No.
Service Information No.
Información de servicio No.
Service meddelelse No.

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato

May 1988

Vedrørende VHF SAILOR RT2047 i forbindelse med Scramblere SAILOR CRY2001/CRY2002

I VHF SAILOR RT2047 er mikrotelefonfølsomheden fra og med serienummer 336324 ændret fra 500 mV RMS til 150 mV RMS for 3 kHz frekvenssving ved 1 kHz modulation.

På grund af ovennævnte ændring skal der i Håndsættet SAILOR H2082 monteres en spændingsdeler magen til den, der indtil nu har været anvendt i forbindelse med Sender SAILOR T2031 (se SAILOR CRY2001/CRY2002 manualen, afsnit 3.1).

Bliver VHF SAILOR RT2047 og Scramblere SAILOR CRY2001/CRY2002 forbundet uden anvendelse af Håndsættet SAILOR H2082, skal spændingsdeleren også monteres i mellemkablet som vist i afsnit 3.6 i SAILOR CRY2001 manualen og afsnit 3.8 i SAILOR CRY2002 manualen.

VHF SAILOR RT2047 in connection with Scramblers SAILOR CRY2001/CRY2002

The microtelephone sensitivity in VHF SAILOR RT2047 from serial number 336324 has been changed from 500 mV RMS to 150 mV RMS for 3 kHz frequency swing at 1 kHz modulation.

Because of the above-mentioned change it will be necessary to mount an attenuator in the Handset SAILOR H2082, the attenuator must be similar to the one used so far in connection with Transmitter SAILOR T2031 (please see the manual for SAILOR CRY2001/CRY2002, paragraph 3.1).

If VHF SAILOR RT2047 and Scramblers SAILOR CRY2001/CRY2002 are connected without using the Handset SAILOR H2082 the attenuator must also be mounted in the connection cable, please see paragraph 3.6 in the SAILOR CRY2001 manual and paragraph 3.8 in the SAILOR CRY2002 manual.



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

REPRODUCED FROM ORIGINAL

A/S S. P. RADIO

Aalborg - Denmark

REPRODUCED FROM ORIGINAL