

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato


December 1994

BLACK-OUT PÅ MONITOR MED POWER INVERTER.

Dette vedrører Monitor H1253C med DC til AC Power Inverter, part nummer 730060.

På nogle installationer slukker monitoren ind imellem sig selv i nogle få sekunder. Dette problem opstår når laderen genererer et spændingshop i installationen, hvilket bevirker at Power Inverteren påbegynder en ny soft-start cyclus.

For at undgå dette bør Inverterens 4.7V Zenerdiode udskiftes med et 100 ohm/0.33W modstandselement, eller modstandselementet placeres parallelt over dioden.



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

S. P. RADIO
Aalborg - Denmark